



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР № 150-088**

Относно: Постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: **„Профилактика и подмяна на елементи от експлоатационния лифт на сондаж Р-15“**, открита с решение № БТГ-РД-07-75 от 03.07.2015г., с идентификационен № 150-088

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмо с рег. № БТГ-24-00-3079/16.07.2015г. с искане за разяснения по документацията за участие на горепосочената процедура на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме разяснения по документацията за участие в срок, както следва:

Въпрос № 1:

Евентуалната подмяна на съществуващите ПКТ(в сондажа) с други ПКТ (предоставени от Възложителя) с различни технически характеристики би довело до качествена и количествена промяна в Техническото и Ценово предложение и в тази връзка, съществува ли вероятност, при която ПКТ, които ще се спускат в сондажа с доставения пакер, преходници и други елементи от подземното оборудване, след изпълнената профилактика, да бъдат различни от ПКТ, извадени от сондажа ?

Въпрос № 2:

Предвид това, че в тази т.3 доставките на елементите на експлоатационния лифт са задължение на Изпълнителя, а от посоченото във въпрос 1 е видно, че ПКТ за подмяна е предвидено да се предостави от Възложителя, моля да разясните кой е доставчикът на ПКТ, ако те ще се подменят?

Отговор на въпроси №1 и №2: В рамките на конкретната поръчка не се предвижда смяна на ПКТ. Същото е видно от „Техническата спецификация“ т. 2.1 и т. 4 (9 и 11 тире).

Въпрос № 3:

За изготвяне на Техническото предложение съгласно изискванията на документацията, моля за следното разяснение:

3.1. Каква е характеристиката на експлоатационен пакер ПЕМН 4" x 1.85" ?

- *Фирма производител;*
- *Тип на пакера;*
- *Начин на пакероване;*
- *Максимално допустимо усилие на опън*

Отговор: Последният ремонт на сондаж Р-15 е извършван по договор от 2003 г., сключен с фирма „Петрогаз-Антика“ ООД, Монтана, част от „Българска сондажна компания“ и „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Проектът, доставката на материалите и изпълнението са извършени от горепосочените дружества и цялата информация, с която разполага „Булгартрансгаз“ ЕАД по отношение на конкретния пакер е представена в документацията на обществената поръчка.

3.2. Каква е инклиниграмата на сондаж Р-15 ?

Отговор: Прилагаме копие на отчет за отклонение с №4284 от ПДНГ – ЕАД (Приложение №1)

3.3. Какво е нивото на течността в сондажа при дадено пластово налягане?

Отговор: Прилагаме таблица с отчети за нивото на течността в сондажа при дадено пластово налягане (Приложение №2)

3.4. На какво налягане да бъде опресована експлоатационната колона?

Отговор: Спусната нова експлоатационна колона през 2004 г. с данни: ф 4", стомана С-75, дебелина на стената 5.74 мм е с две секции: 1^{ва} (2091 ÷ 1693.89) и 2^{ра} (1693.89 ÷ до устие) и е опресована на вътрешно налягане 16 МПа .

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача и се изпраща на електронния адрес, посочен от лицето, поискало разяснението, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



